

## Kristall-Therme trimini in Kochel am See mit PCI-Produkten erweitert

### Eine Therme wie im Märchen

Halbedelsteine an den Wänden, Mosaik aus Italien, kunstvolle Holzschnitzereien – aus dem Familienbad Trimini in Kochel am See ist eine Wellness-Oase im Neuschwanstein-Flair geworden. Das kommt nicht von ungefähr: Der Blick von der Therme geht direkt auf den Herzogstand, wo König Ludwig II. einst das sogenannte Königshaus errichten ließ. Diesem wollte man in nichts nachstehen. Neben der prunkvollen Einrichtung legte die Kristall Bäder AG Wert auf die hochwertige und sichere Ausführung der Fliesenverlegung. Denn: Ein Bad muss dicht sein, die Fliesen dauerhaft schön.

Mit dem Bau und Betrieb von Bädern hat die Kristall Bäder AG jahrzehntelange Erfahrung. Insgesamt gehören zwölf Thermen zur Unternehmensgruppe. Der jüngste „Spross“ ist das Kristall trimini in Kochel am See. Es wurde im Mai 2011 übernommen und um einen stattlichen Sauna- und Wellnesskomplex erweitert. Im März 2017 eröffnete Günter Beckstein, früherer bayerischer Ministerpräsident und Aufsichtsratsvorsitzender der Kristall Bäder AG, das neue Kristall trimini mit den Worten: „Hier hätte König Ludwig II. seine helle Freude gehabt.“

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger

**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
USt-IdNr.: DE811143409  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

## Schöner schwitzen

Sieben Saunen mit einer Gesamtfläche von 450 Quadratmeter stehen den Gästen im Erweiterungsbau zur Verfügung. Der größte Schwitzkasten ist die Herzogstand-Sauna mit Platz für 300 Gäste, einem traumhaften Blick in die Natur und einer hölzernen Barock-Decke. Ein Stockwerk tiefer: die Birken-, Zirben- und Kristallsauna, daneben ein orientalischer Hamam sowie ein Dampfbad. Im alten Bauernhaus aus Kärnten befindet sich die Hubertus-Sauna mit handgeschnitzten Reliefs, im Obergeschoss können sich die Besucher zwischen alten Bauernschränken und Jagdtrophäen ausruhen – Seeblick inklusive. Diesen bietet auch das rundum erneuerte Freizeitbad mit Panorama-Innenbecken, dem Außenbecken mit Zugang zum Kochelsee und der kurvigen Freiluft-Wasserrutschbahn.

## Sicher bauen

Die Abdichtung und Fliesenverlegung in Schwimmbädern erfordert spezielle Kenntnisse und für den dauernassen Bereich geeignete Produktlösungen. „Wir bauen und sanieren unsere Thermen seit Jahrzehnten mit den Produkten der PCI“, erklärt Gerd Bittermann, Vorstandsvorsitzender der Kristall Bäder AG die Entscheidung für den Augsburger Hersteller bauchemischer Produkte. Bittermann hat die Therme mit großer Liebe zum Detail gestalten lassen. „Wir wollen unseren Gästen Exklusivität und Luxus bieten, sie sollen sich wohlfühlen. Genauso wichtig ist aber, was dahintersteckt. Nichts ist ärgerlicher und kostenintensiver als undichte Becken oder schadhafte Fliesenbeläge. Deshalb vertrauen wir auf die PCI. Die Baustoffe sind

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger

**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
USt-IdNr.: DE811143409  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

# REFERENZBERICHT

Augsburg, 18.04.2018

Seite 3 von 18

dauerhaft sicher. Damit haben wir bisher nur beste Erfahrungen gemacht.“

## Dauerhaft abdichten

Die Qualität und Dauerhaftigkeit der Verfliesung geht einher mit einer funktionierenden Abdichtung. Im Kristall trimini kam die schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme PCI Seccoral 2K Rapid im Becken der Poolbar und an Wand und Boden aller nassbelasteten Bereiche zur Anwendung, also in Beckenumgängen, Duschen, Toiletten und im Saunabereich. PCI Seccoral 2K Rapid ist einsetzbar für die Beanspruchungsklassen A und B nach Bauregelliste A Teil 2/1.10 und für die Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I, W3-I gemäß der neuen Abdichtungsnorm DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen). Für Schwimmbecken und Behälter gilt die DIN 18535. Wie alle PCI-Abdichtungsprodukte ist PCI Seccoral 2K Rapid normkonform hinsichtlich der neuen Regelwerke. Die Verbundabdichtung ist entkoppelnd, spannungsabbauend und rissüberbrückend und bietet damit hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Rissen. Im Whirlpool und in Becken, die mit Natron angereichertem Wasser befüllt werden, kam eine GFK-Abdichtung (glasfaserverstärkte Kunststoffe) zum Einsatz. Als Serviceleistung überprüfte die PCI im Anschluss daran stichprobenartig die Abdichtungsarbeiten auf Mängel in der Ausführung: Kontrolliert wurden Art und Weise sowie die Schichtdicke der aufgetragenen Abdichtung PCI Seccoral 2K Rapid. Das Ergebnis: Die Abdichtung wies keinerlei Mängel auf.

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger  
**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
USt-IdNr.: DE811143409  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

# REFERENZBERICHT

Augsburg, 18.04.2018

Seite 4 von 18

Neben den Abdichtungsarbeiten galt es die Betonüberdeckung des Bewehrungsstahls im Becken der Poolbar korrosionssicher zu gestalten. Durch Auftragen des Universalreparaturmörtels PCI Nanocret R3 wurden einzelne Stellen auf das erforderliche Maß erhöht. Das mit der Ausführung dieser Arbeiten beauftragte Unternehmen verfügt über die dafür erforderliche Qualifikation, den SIVV-Schein.

## ■ **Verlegen von Mosaik und Naturwerksteinbelägen**

Für die Verlegung von Mosaik in fünf Becken bereiteten die Handwerker den Untergrund speziell auf. Denn ein planebener Untergrund ist Voraussetzung für die dauerhafte Haftung von Mosaik. Mittels Haftzugprüfung bewertete die PCI zunächst die Festigkeit des Betons und gab ihn dann für die nachfolgenden Arbeiten frei. Die Untersuchung ergab: Der Beton musste nicht durch aufwendiges Sandstrahlen vorbereitet werden. Es genügte das einfache Hochdruckreinigen. Auf die sauberen Oberflächen trugen die Fliesenleger den Ausgleichsmörtel PCI Pericret auf, um Unebenheiten an Wand und Boden zu egalisieren und einen planebenen Untergrund herzustellen. Die Verlegung des Mosaiks im Becken der Poolbar und der Fliesen in allen nassbelasteten Bereichen erfolgte mit PCI FT Klebemörtel, abgemischt mit dem elastifizierenden Zusatz PCI Lastoflex. Der Fliesenkleber eignet sich für die Verlegung von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugkeramik und erfüllt die Anforderungen in Dauernassbereichen. Die exklusiven Naturwerksteinbeläge für den Sauna- und Wellnessbereich wurden mit dem verformungsfähigen Dünnbettmörtel PCI Carraflex verlegt, der auch an verfärbungsempfindlichem Marmor keine Verfleckungen verursacht.

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger

**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
UST-IdNr.: DE811143409

[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

# REFERENZBERICHT

Augsburg, 18.04.2018

Seite 5 von 18

Die Verlegung der mit glasfaserverstärkten Kunststoffen abgedichteten Becken erfolgte mit dem Reaktionsharzmörtel PCI Durapox NT.

## Verfugen im Dauernassbereich

Wie die Abdichtung und der Fliesenkleber ist auch der Fugenmörtel in Schwimmbädern und Wellness-Bereichen höchsten Belastungen ausgesetzt. Neben der Dauernassbelastung in den Becken müssen sie Chlor – und in Solebecken auch Salzen – standhalten. Ebenso setzen aggressive Reinigungsmittel und der Einsatz von Hochdruckreinigern den Fugen zu. Das Verfugen der Becken im Kristall trimini erfolgte mit PCI Durapox NT: Der Reaktionsharzmörtel eignet sich speziell für chemikalienbelastete Beläge, ist verschleißfest, widerstandsfähig und unempfindlich gegen Schwimmbad-Chemikalien. Die Bereiche außerhalb der Becken wurden mit PCI Durafug NT verfugt. Aufgrund seines dichten Mörtelgefüges garantiert der zementäre Spezial-Fugenmörtel minimale Eindringtiefe von Schadstoffen und hohe Belastbarkeit. Durch die Nanofill-Technologie weist PCI Durafug NT eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastungen auf und ist im Vergleich zu herkömmlichen zementären Fugenmörteln widerstandsfähiger gegenüber sauren Reinigern. PCI Durafug NT ist Systemkomponente des bewährten PCI-Systems „Schwimmbad“ – wie auch die anderen im trimini verbauten Produkte für Abdichtung und Fliesenverklebung.

## Eine königliche Therme

Die Kristall Bäder AG legt bei der Bädergestaltung Wert auf höchste Qualität. Wie bereits in den übrigen Kristallbädern umgesetzt, wurde

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger  
**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
UST-IdNr.: DE811143409  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

# REFERENZBERICHT

Augsburg, 18.04.2018

Seite 6 von 18

sie auch im Kristall trimini sichergestellt: durch fachmännische Ausführung, Qualitätsprodukte und zudem durch einen unabhängigen Sachverständigen, der sämtliche Arbeiten begleitete. In sogenannter öffentlich-privater Partnerschaft flossen rund 32 Millionen Euro in das Projekt. Die Umbau- und Erweiterungsarbeiten dauerten 21 Monate an und konnten termingerecht abgeschlossen werden. Entstanden ist eine Hochglanz-Therme mit Ausstattung und Technik „vom Allerfeinsten“, so Günter Beckstein. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Kristall Bäder AG rechnete bei der Eröffnung mit bis zu 400.000 Gästen pro Jahr – eine gute Prognose, besuchten allein schon im ersten Halbjahr über 250.000 Gäste die Therme am Kochelsee.

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger

**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
UST-IdNr.: DE811143409  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

# REFERENZBERICHT

Augsburg, 18.04.2018

Seite 7 von 18

## Objektdaten

Objekt:	Eine Therme wie im Märchen
Untertitel:	Kristall-Therme trimini in Kochel am See mit PCI-Produkten saniert und erweitert
Ort:	Seeweg 2, 82431 Kochel am See
Fertigstellung Jahr:	2017
Aufgabe:	Sanierung der Kristall-Therme „Kristall trimini“ in Kochel am See
Objektgröße:	Ca. 10.000 m <sup>2</sup>
Produkteinsatz:	PCI Pericret, PCI Seccoral 2K Rapid, PCI FT Klebemörtel, PCI Lastoflex, PCI Durafug NT, PCI Durapox NT, PCI Carraflex, PCI Nanocret R3
Bauherr:	Kristall Bäder AG
Planung:	BPB Bäder-Planung und -Bau GmbH, Wetterkreuz 1, 91058 Erlangen
Verarbeiter:	Objekt Keramik GmbH, Wetterkreuz 17, 91058 Erlangen
PCI-Anwendungstechnik:	Markus Balleisen
PCI-Fachberater:	Gerd Linhard
Ansprechpartner:	<b>PCI Augsburg GmbH</b> Piccardstraße 11 86159 Augsburg Telefon: 0821 5901-0 Telefax: 0821 5901-416 E-Mail: pci-info@basf.com www.pci-augsburg.de

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger  
**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
USt-IdNr.: DE811143409  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

# REFERENZBERICHT

Augsburg, 18.04.2018

Seite 8 von 18

## Bildmaterial:

Bildrechte: © Kristall Bäder AG



Bild 1: Die Kristall Bäder AG hat das Familienbad Trimini am Kochelsee saniert und um eine prunkvolle Wellness-Oase erweitert – mit PCI-Produkten bei Abdichtung und Fliesenverlegung.

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55468&size=1840x1228&format=&time=1555538399&check=598add4e5dc80c45a12f5e2406012886>

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger  
**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
USt-IdNr.: DE811143409  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)





Bild 2: Sieben Saunen mit einer Gesamtfläche von 450 m<sup>2</sup> sind entstanden, die größte ist die Herzogstand-Sauna mit traumhaftem Blick auf die Natur und den gleichnamigen Berg.

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55469&size=2268x1512&format=&time=1555538399&check=f4b9996a2cd7776dd7e178db3f2f36fc>

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger

**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
UST-IdNr.: DE811143409

[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

# REFERENZBERICHT

Augsburg, 18.04.2018

Seite 10 von 18



Bild 3 und 4: „König Ludwig II hätte seine helle Freude gehabt“, meint Günther Beckstein, früherer bayerischer Ministerpräsident und Aufsichtsratsvorsitzender der Kristall Bäder AG, zum neuen Kristallbad trimini. Erlebnisbad und Erweiterungsbau bieten Badespaß und

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger

**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
USt-IdNr.: DE811143409

[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

# REFERENZBERICHT

Augsburg, 18.04.2018

Seite 11 von 18

Wellness vom Feinsten. Dauerhaft dicht und schön sind Böden und Becken dank hochwertiger Baustoffe von PCI.

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55470&size=4256x2832&format=&time=1555538399&check=a1f2572d84eba71f3330269b1da2832e>

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55471&size=7360x4912&format=&time=1555538399&check=eb678bcbe2232b34ec2f2fe2f1c8c7cd>




Bild 5: Für die Verlegung der Mosaikfliesen wurde der Untergrund zunächst mit PCI Pericret egalisiert und die Beläge mit PCI FT Klebemörtel, abgemischt mit dem elastifizierenden Zusatz PCI Lastoflex, verlegt. Im Natronbecken kam für das Verlegen des Glasmosaiks auf GFK-Abdichtung der Reaktionsharzmörtel PCI Durapox NT plus zum Einsatz.

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55472&size=3264x1840&format=&time=1555538399&check=0f1a8a7fe79d05ac1d5b10a81f289972>

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger  
**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
USt-IdNr.: DE811143409  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

Augsburg, 18.04.2018

Seite 12 von 18



Bild 6: Elastischer Fugenverguss mit PCI Apogel E im Becken zwischen Estrich und aufgehender Wand.

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55473&size=3264x1840&format=&time=1555538399&check=de659bfacb409527618584f56bad0902>

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49 (8 21) 59 01-0  
Fax +49 (8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger

**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
UST-IdNr.: DE811143409

[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

# REFERENZBERICHT

Augsburg, 18.04.2018

Seite 13 von 18



Bild 7 und 8: Exklusiv und edel wirken die mit Mosaik verlegten Becken in der Kristall-Therme trimini. Damit diese dauerhaft dicht sind, wurde die schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme PCI Seccoral 2K Rapid verbaut.

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger

**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
UST-IdNr.: DE811143409

[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

Augsburg, 18.04.2018

Seite 14 von 18

<https://pics.pci->

[augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55480&size=3264x1840&format=&time=1555538399&check=c09958ac631df4917b189e2a289dba74](https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55480&size=3264x1840&format=&time=1555538399&check=c09958ac631df4917b189e2a289dba74)

<https://pics.pci->

[augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55475&size=1600x1200&format=&time=1555538399&check=1dc5c3a4480e18f5803ba24987e7de52](https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55475&size=1600x1200&format=&time=1555538399&check=1dc5c3a4480e18f5803ba24987e7de52)



Bild 9: Das Verlegen der rutschhemmenden Fliesen im Umgangsbereich, in Duschen und Umkleiden erfolgte mit dem Dünnbettmörtel PCI FT Klebemörtel, dem der elastifizierende Zusatz PCI Lastoflex beigemischt wurde.

<https://pics.pci->

[augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55476&size=3264x1840&format=&time=1555538399&check=e2b003a7705144ed6a0970189d392d71](https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55476&size=3264x1840&format=&time=1555538399&check=e2b003a7705144ed6a0970189d392d71)

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49 (8 21) 59 01-0  
Fax +49 (8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger

**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
USt-IdNr.: DE811143409

[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

# REFERENZBERICHT

Augsburg, 18.04.2018

Seite 15 von 18



Bild 10: Verfugt wurde der Mosaikbelag im Becken mit PCI Durapox NT plus. Der Reaktionsharzmörtel eignet sich speziell für chemikalienbelastete Beläge, ist verschleißfest, widerstandsfähig und unempfindlich gegen Schwimmbad-Chemikalien. Für den Beckenumgang wurde der zementäre Spezial-Fugenmörtel PCI Durafug NT verwendet.

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55478&size=3264x1840&format=&time=1555538399&check=c08b0e5d00de3487b9968778bd0ebb7a>

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger

**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
USt-IdNr.: DE811143409

[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

Augsburg, 18.04.2018

Seite 16 von 18



Bild 11: Das Wasser kann fließen: In der Poolbar ist der Fliesenbelag verlegt und verfugt. Der Untergrund ist dank PCI Seccoral 2K Rapid absolut dicht.

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55480&size=3264x1840&format=&time=1555538399&check=c09958ac631df4917b189e2a289dba74>

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger

**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
UST-IdNr.: DE811143409

[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)



# REFERENZBERICHT

Augsburg, 18.04.2018

Seite 17 von 18



Bild 12: Die Umbau- und Erweiterungsarbeiten dauerten 21 Monate, im März 2017 wurde das Kristall trimini termingerech eröfnet – eine Hochglanz-Therme mit Ausstattung und Technik „vom Allerfeinsten“, so Günter Beckstein.

<https://pics.pci-augsburg.com/php/index.php?database=1&downloadimage=55481&size=6387x4263&format=&time=1555538399&check=392609eb296f6e7b0ddfe97212d4646c>

**Sitz der Gesellschaft:**  
PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

**Geschäftsführer:**  
Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger

**Aufsichtsratsvorsitzender:**  
Philipp Kley

**Registergericht:**  
Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
USt-IdNr.: DE811143409

[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

# REFERENZBERICHT

Augsburg, 18.04.2018

Seite 18 von 18

## Über PCI

*PCI Augsburg GmbH ist Teil des Unternehmensbereichs Bauchemie der BASF und führend im Bereich Fliesenverlegewerkstoffe für Fachbetriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet außerdem Produktsysteme für Abdichtung, Betonschutz und -instandsetzung sowie ein Komplettsortiment für den Bodenleger-Bereich an. Die PCI Gruppe beschäftigt europaweit über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Umsatz von mehr als 314 Millionen € netto. Weitere Informationen zur PCI im Internet unter [www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de).*

## Über BASF

*BASF steht für Chemie, die verbindet – für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von rund 64,5 Milliarden €. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (AN). Weitere Informationen unter [www.basf.com](http://www.basf.com).*

Ansprechpartner für Redakteure:

### Christian Kemptner

PCI Augsburg GmbH

Tel.: +49 (821) 5901-351

Fax: +49 (821) 5901-416

E-Mail: [christian.kemptner@basf.com](mailto:christian.kemptner@basf.com)

#### Sitz der Gesellschaft:

PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11, 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47, 86012 Augsburg  
Tel. +49(8 21) 59 01-0  
Fax +49(8 21) 59 01-372

#### Geschäftsführer:

Marc Christian Köppe (Vorsitz)  
Frank Rösiger

#### Aufsichtsratsvorsitzender:

Philipp Kley

#### Registergericht:

Amtsgericht Augsburg, HRB 6355  
USt-IdNr.: DE811143409

[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)